

P | O | R | D | E | N | O | N | E  
N | O | V | E | C | E | N | T | O

**1947-48**

---

*Ing. Giuseppe Garlato  
(Ufficio Tecnico del Consorzio  
di Bonifica Cellina-Meduna)*

*Scheda*

**05\_01 q6**

---

**UFFICI DEL  
CONSORZIO  
DI BONIFICA  
CELLINA  
MEDUNA**

**05**  
*capitolo*

*Guida alle  
Architetture*

*Schede*

## UFFICI DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA

1947-48

via Giacomo Matteotti, 127

*Committente*

*Consorzio di Bonifica  
Cellina-Meduna*

*Progettisti*

*Ing. Giuseppe Garlato  
(Ufficio Tecnico del  
Consorzio di Bonifica  
Cellina-Meduna)*

Tra il 1947 e il 1948 il Consorzio di Bonifica decise di dare corso al completamento della sua nuova sede di via Matteotti dove gli uffici trovarono una sistemazione più funzionale e gli organi direttivi spazi adeguati d'immagine e rappresentanza. Era stato l'allora presidente, l'ingegnere Napoleone Aprilis, a sostenere l'opportunità dell'investimento che era stato già puntualmente previsto dal bilancio del 1940, anno al quale risale l'acquisto del terreno di un'area allora sgombra di edifici e caratterizzata dalla vicina presenza della Casa del Fascio e della sede della Gioventù Italiana del Littorio. Gli eventi bellici avevano tuttavia impedito la costruzione dell'edificio che fu quindi completato e benedetto dal Vescovo di Concordia mons. De Zanche, nel novembre 1948. La facciata su strada si caratterizza per un ingresso enfaticizzato dalla presenza di un portale a doppia altezza, rivestito in pietra; la parte inferiore dell'edificio presenta un bugnato gentile, anch'esso in pietra, mentre la ritmica sequenza delle aperture è alternata alle superfici intonacate e concluse da una linda dentellata in pietra. L'impianto planimetrico rettangolare si caratterizza per la distribuzione funzionale articolata lungo i suoi assi mediani. Il piano seminterrato, il piano terra e il primo livello sono destinati agli uffici e ai magazzini del Consorzio, mentre il secondo livello era riservato per gli alloggi dei funzionari dipendenti. L'edificio presenta una struttura mista in mattoni e calcestruzzo armato rivestita in intonaco. I prospetti sono ingentiliti dalla presenza di parti in pietra lavorata e semplici superfici intonacate.

