

**COMUNE DI PORDENONE – CONSIGLIO COMUNALE**  
**NUOVA PORDENONE**  
**Mauro Tavella**

---

**INTERROGAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2013**

---

Da molti anni la nostra viabilità si è aggiornata con l' inserimento di molte rotatorie, e questo naturalmente ha giovato sia sul fronte della sicurezza sia sul fronte della fluidità del traffico.

Va però precisato che per dare un maggiore supporto agli automobilisti in transito sulle rotonde diventa necessario ridisegnare all'interno delle stesse l'appropriata segnaletica orizzontale; in altre parole la presenza delle corsie demarcate all'interno delle rotatorie di una certa grandezza, permette una maggiore fluidità del traffico ed una maggiore possibilità di evitare "diatribe" fra automobilisti.

Vedendo alcune fotografie aeree delle rotatorie via Martelli e via delle Grazie, si nota che in passato la segnaletica era presente, mentre ad oggi è inesistente.

La segnaletica orizzontale presente sulle rotatorie favorirebbe fra l'altro un migliore insegnamento alle nuove leve;

in ragione di quanto esposto, il sottoscritto MAURO TAVELLA

**INTERROGA**

---

Il sindaco per conoscere:

- |    |   |
|----|---|
| 1) | Esiste un motivo per il quale questa segnaletica non è più stata riportata all'interno delle rotatorie? |
| 2) | Se così fosse, vorrei saperne le motivazioni  |
| 3) | Viceversa, se così non fosse, quando sarà programmato il posizionamento delle stesse?                   |

Mauro Tavella

