

Spettabile  
Comune di Pordenone  
Ufficio Tutela Ambientale  
**33170 Pordenone (PN)**

Pordenone, 15 novembre 2018

Prot. n. 2018/LT/U/ 850

Oggetto: invio resoconto attività di verifica e ripristino funzionalità degli impianti posti a corredo della discarica di loc. Vallenoncello - Pordenone.

Io sottoscritto Roberto p.a. Tomasini in qualità di responsabile tecnico delle discariche di loc. Vallenoncello per conto di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA, in riferimento a quanto previsto nella comunicazione già inviataVi, avente come titolo "verbale di accertamento somma urgenza art. 163 - decreto leg.vo 50/2016" invio il riepilogo e i costi delle attività sostenute.

In ragione di quanto sopra chiedo il ristoro delle somme da noi sostenute come meglio indicate dalla reportistica rilasciata dalla ditta FriulElettra (PN) e Moretto (PN) esecutrici dei lavori.

A disposizione per chiarimenti

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA



## COMUNE DI PORDENONE

### VERBALE DI FINE LAVORI

(Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016)

Il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 15:00 il sottoscritto Roberto Tomasini tecnico responsabile/abilitato della società Gea spa gestrice della discarica per conto dell'Amministrazione Comunale di Pordenone, si è recato in sopralluogo in Via Spezzadure, accertando che a seguito dell'evento alluvionale del fiume Meduna e del Noncello a partire dal 30.10.2018 si sono verificati danni presso l'area della discarica di Vallenoncello,

#### CONSIDERATA:

- la necessità di provvedere, senza indugio, alle operazioni di ripristino delle funzionalità tecnico operative delle due discariche chiuse e in post gestione (decreti autorizzativi AIA n° 3477/AMB – STINQ – PN/AIA/25 del 16/11/2017 e Decreto AU n° 2147 del 05/06/2018) per consentire la riattivazione delle attività di PMC Piano Monitoraggio e Controllo dettate dai decreti autorizzativi di post gestione operativa delle discariche di cui sopra;
- che sempre in data 31 ottobre 2018 sono stati svolti i sopralluoghi nelle aree delle discariche con i tecnici incaricati delle ditte Moretto e FriulElettra per coordinare l'inizio delle prime attività che hanno avuto inizio al giorno successivo 01 novembre 2018 (*individuazione dei limiti del cantiere operativo e definizione delle procedure di priorità intervento*);
- che il giorno 02 novembre 2018 (non appena le acque del Fiume Meduna sono rientrate nell'alveo) sono iniziate le attività vere e proprie;

**Tutto** quanto sopra considerato, il sottoscritto

#### DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi sono terminati in data 14 novembre 2018.

I lavori, eseguiti con urgenza, diligenza e professionalità, hanno consentito alla scrivente di riprendere le attività operative di gestione PMC.

I costi delle operazioni svolte per il ripristino delle attività tecnico/ambientali dei due siti di discarica sono definiti in **€ 11.739 oltre l'IVA del 10 %.**

**Pordenone, lì 15.11.2018**

**IL TECNICO**  
(nominativo, ruolo e firma)

**ROBERTO P.A TOMASINI**



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRUSADIN ANDREA

CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U

DATA FIRMA: 22/11/2018 14:38:27

IMPRONTA: 6B0DAF8EADFB266FEAD738B7A2204B08BD201409381BA9098CCF1FB376FE8662  
BD201409381BA9098CCF1FB376FE866285ED16441B8B627282B04F3440ACE8EA  
85ED16441B8B627282B04F3440ACE8EAF75D1D6F1193096AFFE8162F49312D2  
FA75D1D6F1193096AFFE8162F49312D228E6FB92467E5428B1F328F7F0C7B1B6

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 23/11/2018 11:11:01

IMPRONTA: 389E5796A98068AF3D129C3E3D804E2A66DD389576F54F181B1DCF676A6E308C  
66DD389576F54F181B1DCF676A6E308C3340172EE9412C7EFCC9F5F360595A57  
3340172EE9412C7EFCC9F5F360595A579A43A0D769BF38D1DD6EFBB10780B686  
9A43A0D769BF38D1DD6EFBB10780B6865AA2EF037B6E0DEABD1CD79966426F5E

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G888O

DATA FIRMA: 23/11/2018 11:29:14

IMPRONTA: 966D4632C62563704425E736306C68902571778A223B0783478CB89D41913570  
2571778A223B0783478CB89D419135704EFD06C3202251097FF5A5433305340  
4EFD06C3202251097FF5A5433305340F57690114D9AA3C4A43644C7FC551FFB  
F57690114D9AA3C4A43644C7FC551FFB6A3D927CC005382B38F05EE6C7496908