



Comune di Pordenone

COMUNICATO STAMPA

### **Smottamento su via Vallenoncello**

Nell'ordinaria attività di sopralluogo ed ispezione del territorio oggi in via Vallenoncello nell'omonimo quartiere nei pressi della chiesa, lungo il corso d'acqua chiamato Rugo Noncello, è stata constatata la formazione di due significativi smottamenti spondali, sostanzialmente il cedimento della scarpata, è questo fatto pregiudica la sicurezza in materia di transito.

Si ritiene che il fenomeno possa avere una presumibile espansione che inciderebbe sulla viabilità ordinaria per cui è stato avviato un intervento urgente per la messa in sicurezza della sede stradale.

Già da stasera è previsto il restringimento della carreggiata con la conseguenza del transito regolato dal senso unico alternato gestito da impianto semaforico. Successivamente durante l'esecuzione dell'intervento di ripristino è prevista la chiusura totale al transito.

Pordenone 15.11.2021

Uff Stampa : edoardo fabris e-mail; [edoardo.fabris@comune.pordenone.it](mailto:edoardo.fabris@comune.pordenone.it) tel. 0434 392223 cell. 331 7018956