



## Vial Rotto – Asilo Nido


### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

<b>Indirizzo:</b>	Vial Rotto 1
<b>Note di posizionamento:</b>	Giardino Asilo Nido
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	<b>6 V/m</b> per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 17.04.2009 al 18.05.2009
<b>Codice centralina:</b>	WJ31117
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> 3 impianti di telefonia mobile nel raggio di 500 m	

### RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	<b>0.5</b>	0.5

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio



### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.