




ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 10 / 05 / 2017
Codice ISTAT: 0609303310001
Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA
Provincia: Pordenone
Comune: Pordenone
Località abitata: Pordenone
Indirizzo: Via A. Vesilio
Denominazione: Scuola "Gaspare Gozzi" e scuola "Ex Terzo Drusin"

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): No
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50
VOLUME UNICO SU AC: No
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: Uso originario
ANNO DI PROGETTAZIONE: Anno di fine costruzione 1980
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 74
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Ampliamenti
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data, Tipo intervento



FERROVIA

15.0

SCUOLA  
MEDIA

1000\_001

1000\_002

1000\_003

1000\_004

1000\_005 1000\_007

1000\_006

036

17.4