

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	15 / 05 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	FRIULI-VENEZIA GIULIA		06
2 Provincia	Pordenone		093
3 Comune	Pordenone		033
4 Località abitata	Pordenone		10001
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000000040	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	006		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000102	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Viale della Libertà	11 Civico	104
12b Denominazione	Scuola dell'infanzia Torre	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	¹³ Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	¹⁴ Interna <input type="radio"/> D'estremità <input checked="" type="radio"/> D'angolo <input type="radio"/>
¹⁵ FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	
¹⁶ UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	¹⁷ Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro <input type="radio"/>
¹⁸ NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	¹⁹ PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3
²⁰ ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	<input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00	²¹ ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
²² VOLUME UNICO SU AC	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	²³ SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
²⁴ STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	<input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input checked="" type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata	5
²⁵ TIPO MURATURA	<input checked="" type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata	²⁶ CORDOLI O CATENE
²⁷ PILASTRI ISOLATI	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
²⁸ PIANO PILOTIS	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	²⁹ SOPRAELEVAZIONI
³⁰ DANNO STRUTTURALE	<input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
PROPRIETÀ	³² <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	³³ <input type="checkbox"/> Privata
³⁴ MORFOLOGIA	<input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)	³¹ STATO MANUTENTIVO <input type="radio"/> Carente <input type="radio"/> Sufficiente <input checked="" type="radio"/> Buono
UBICAZIONE	³⁵ <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio	³⁶ <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA	³⁷ Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile	
Tipo instabilità	³⁸ <input type="checkbox"/> Frana <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace	⁴¹ <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali ⁴² <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	⁴³ Localizzazione frana <input type="checkbox"/> Interferente con l'edificio strategico	⁴⁴ <input type="checkbox"/> A monte ⁴⁵ <input type="checkbox"/> A valle
Rischio PAI	<input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4	⁴⁷ Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

⁴⁸ IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	<input type="radio"/> Coordinamento interventi <input checked="" type="radio"/> 001 <input type="radio"/> Soccorso sanitario <input checked="" type="radio"/> 002 <input type="radio"/> Intervento operativo <input checked="" type="radio"/> 003 <input type="radio"/> Altro <input checked="" type="radio"/> 029
⁴⁹ STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	<input type="checkbox"/> Ccs <input type="checkbox"/> Dicomac <input type="checkbox"/> Com <input type="checkbox"/> Coi <input type="checkbox"/> Coc ^{49b} <input checked="" type="checkbox"/> Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO	⁵⁰ Uso originario <input type="checkbox"/> ⁵¹ Uso attuale <input checked="" type="checkbox"/> S02
⁵² ANNO DI PROGETTAZIONE	1994
⁵³ ANNO DI FINE COSTRUZIONE	1994
ESPOSIZIONE	⁵⁴ Persone mediamente presenti <input type="checkbox"/> 25
	⁵⁵ Ore fruizione nel giorno <input type="checkbox"/> 10
	⁵⁶ Mesi fruizione nell'anno <input type="checkbox"/> 10
	⁵⁷ Interventi dopo la costruzione <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
	⁵⁸ Anno <input type="checkbox"/> 2002
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	⁵⁹ <input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti
	⁶⁰ <input type="checkbox"/> Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
	⁶¹ <input type="checkbox"/> Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
	⁶² <input type="checkbox"/> Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
	⁶³ <input type="checkbox"/> Interventi di miglioramento/adequamento sismico
	⁶⁴ <input type="checkbox"/> Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
	⁶⁵ <input type="checkbox"/> Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	⁶⁶ Codice evento <input type="checkbox"/> ⁶⁷ Data <input type="checkbox"/> 00 / 00 / 0000
	⁶⁹ Codice evento <input type="checkbox"/> ⁷⁰ Data <input type="checkbox"/> 00 / 00 / 0000
	⁷² Codice evento <input type="checkbox"/> ⁷³ Data <input type="checkbox"/> 00 / 00 / 0000
⁷⁴ Tipo intervento	<input type="checkbox"/>
⁷¹ Tipo intervento	<input type="checkbox"/>
⁷⁴ Tipo intervento	<input type="checkbox"/>
⁷⁵ VERIFICA SISMICA	<input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input checked="" type="radio"/> Non effettuata


ELLA

25.1

TO

2

102



4000_004

4000_007

4000_005

4000_006

4000_002

4000_001

4000_003