

**Sezione 1 - IDENTIFICATIVI**

|  |                           |                                   |            |
|--|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| Data compilazione  | 27 / 09 / 2017            | Codice ISTAT                      |            |
| 1 Regione  | FRIULI-VENEZIA GIULIA     |                                   | 06         |
| 2 Provincia  | Pordenone                 |                                   | 093        |
| 3 Comune   | Pordenone                 |                                   | 033        |
| 4 Località abitata   | Pordenone                 |                                   | 10001      |
| 5 Sezione censuaria  |                           |                                   |            |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale                       | 0000000067                | 00                                |            |
| 7 Identificativo Unità Strutturale                           | 001                       |                                   |            |
| 8 Identificativo Area di Emergenza                           |                           |                                   |            |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000097              | b                                 | 0000000098 |
|  | c 0000000093              | d                                 |            |
| 10 Indirizzo   | Via Molinari              | 11 Civico                         | 37         |
| 12b Denominazione  | Polisportivo "Pala Marmi" | 12 Mappa in allegato (vedi retro) |            |

**Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI**

|  |  |  |
|--|--|--|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO   | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  | 14 <input type="radio"/> Interna <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo                             |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |  |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA   | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)   | 1  | 19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3           |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)  | <input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00   | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA   |
| 22 VOLUME UNICO SU AC  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)  |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE  | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input checked="" type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata               | 38   |
| 25 TIPO MURATURA   | <input checked="" type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata  | 26 CORDOLI O CATENE <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |
| 27 PILASTRI ISOLATI  | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   | 28 PIANO PILOTIS <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| 30 DANNO STRUTTURALE   | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente  | 29 SOPRAELEVAZIONI <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No  |
| PROPRIETÀ  | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica  | 31 STATO MANUTENTIVO <input type="radio"/> Carente <input type="radio"/> Sufficiente <input checked="" type="radio"/> Buono              |
| 34 MORFOLOGIA  | 33 <input type="checkbox"/> Privata  |  |
| UBICAZIONE   | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio   | 36 <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta   |
| MICROZONAZIONE SISMICA   | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile   |  |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA  | Tipo instabilità 38 <input type="checkbox"/> Frana <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione 39 <input checked="" type="checkbox"/> Faglia attiva e capace 40 <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali 41 <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee | 42 <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee   |
|  | Localizzazione frana 43 <input type="checkbox"/> Interferente con l'edificio strategico 44 <input type="checkbox"/> A monte 45 <input type="checkbox"/> A valle  |  |
|  | Rischio PAI <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4  | 47 Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No   |

**Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

|   |   |
|---|---|
| 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA   | <input type="radio"/> Coordinamento interventi 001 <input type="radio"/> Soccorso sanitario 002 <input type="radio"/> Intervento operativo 003 <input checked="" type="radio"/> Altro 053                                     |
| 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA | <input type="checkbox"/> Ccs <input type="checkbox"/> Dicomac <input type="checkbox"/> Com <input type="checkbox"/> Coi <input type="checkbox"/> Coc <sup>49b</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ricovero in emergenza |
| DESTINAZIONE D'USO                      | 50 Uso originario S65 <sup>51</sup> Uso attuale S65   |
| 52 ANNO DI PROGETTAZIONE                | <input type="checkbox"/> <sup>53</sup> ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970  |
| ESPOSIZIONE                             | 54 Persone mediamente presenti 0  |
|   | 55 Ore fruizione nel giorno 13 <sup>56</sup> Mesi fruizione nell'anno 12  |
|   | 57 Interventi dopo la costruzione <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <sup>58</sup> Anno 2017  |
| INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI         | 59 <input type="checkbox"/> Ampliamenti   |
|   | 60 <input type="checkbox"/> Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%   |
|   | 61 <input type="checkbox"/> Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso  |
|   | 62 <input type="checkbox"/> Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale   |
|   | 63 <input type="checkbox"/> Interventi di miglioramento/adequamento sismico   |
|   | 64 <input type="checkbox"/> Interventi di sola riparazione dei danni strutturali  |
|   | 65 <input checked="" type="checkbox"/> Altro  |
| EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA           | 66 Codice evento <input type="checkbox"/> <sup>67</sup> Data 00 / 00 / 0000 <sup>68</sup> Tipo intervento <input type="checkbox"/>  |
|   | 69 Codice evento <input type="checkbox"/> <sup>70</sup> Data 00 / 00 / 0000 <sup>71</sup> Tipo intervento <input type="checkbox"/>  |
|   | 72 Codice evento <input type="checkbox"/> <sup>73</sup> Data 00 / 00 / 0000 <sup>74</sup> Tipo intervento <input type="checkbox"/>  |
| 75 VERIFICA SISMICA                     | <input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input checked="" type="radio"/> Non effettuata   |



VIA CONCORDIA

VIA

S. DURINO

VIA

S. GIO.

32.5

33.3

30.8

093

6500\_004

6500\_003

6500\_001

6500\_002

6700\_001

6700\_002

6700\_006

6700\_005

6700\_004

6700\_003

6700\_007

6600\_001

6600\_002

2700\_001

2700\_004

2700\_003

2700\_002

VIA 098