

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|--|--------------------------|--------------|-------|
| Data compilazione | 17 / 09 / 2017 | Codice ISTAT | |
| 1 Regione | FRIULI-VENEZIA GIULIA | | 06 |
| 2 Provincia | Pordenone | | 093 |
| 3 Comune | Pordenone | | 033 |
| 4 Località abitata | Pordenone | | 10001 |
| 5 Sezione censuaria | | | |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale | 0000000093 | 00 | |
| 7 Identificativo Unità Strutturale | 013 | | |
| 8 Identificativo Area di Emergenza | | | |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a | b | |
| | c | d | |
| 10 Indirizzo | Via Montereale (Portico) | 11 Civico | |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro) | | | |

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 14 <input checked="" type="radio"/> Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo | |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | | |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro | |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) | 2 | 19 PIANI INTERRATI <input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3 | |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) | <input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00 | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA | |
| 22 VOLUME UNICO SU AC | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) | |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE | <input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input checked="" type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 6 | |
| 25 TIPO MURATURA | <input checked="" type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata | 26 CORDOLI O CATENE <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | |
| 27 PILASTRI ISOLATI | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No | 28 PIANO PILOTIS <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No | |
| 29 SOPRAELEVAZIONI | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 31 STATO MANUTENTIVO <input type="radio"/> Carente <input type="radio"/> Sufficiente <input checked="" type="radio"/> Buono | |
| 30 DANNO STRUTTURALE | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente | 32 PROPRIETÀ <input type="radio"/> Pubblica <input checked="" type="radio"/> Privata | |
| 33 MORFOLOGIA | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) | 34 | |
| 35 UBICAZIONE | <input type="radio"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input checked="" type="radio"/> Sopra versante incombente o cresta | 36 | |
| 37 MICROZONAZIONE SISMICA | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile | 38 | |
| 38 | Tipo instabilità <input type="radio"/> Frana <input checked="" type="radio"/> Liquefazione <input type="radio"/> Faglia attiva e capace <input type="radio"/> Cedimenti differenziali <input type="radio"/> Cavità sotterranee | 39 | |
| 39 | Localizzazione frana <input type="radio"/> Interferente con l'unità strutturale <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle | 40 | |
| 40 | Rischio PAI <input type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 <input type="radio"/> Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 41 | |
| 41 | | 42 | |
| 42 | | 43 | |
| 43 | | 44 | |
| 44 | | 45 | |
| 45 | | 46 | |
| 46 | | 47 | |
| 47 | | 48 | |
| 48 | | 49 | |
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) | S90 | | |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO | A Residenziale (H 0) | D Turistico (K 0) | G Deposito (N 0) |
| | B Commercio (I 0) | E Produzione (L 0) | |
| | C Serv. pubbl. (J 0) | F Uffici (M 0) | |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE | ≤1919 | 19-45 | 46-61 |
| | | | 62-71 |
| | | | 72-81 |
| | | | 82-91 |
| | | | 92-01 |
| | | | ≥2002 |
| 51 UTILIZZAZIONE | <input type="radio"/> >65% <input checked="" type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> Non utilizzato <input type="radio"/> In costruzione <input type="radio"/> Non finito <input type="radio"/> Abbandonato | | |
| 52 OCCUPANTI | 0 | | |

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

